



Российская Федерация
Ростовская область
Городское управление образования
муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 121»

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 35 Г
ИНН/КПП: 6161022341/616101001
ОГРН 1026102903750, ОКПО 40576632,
ОКАТО 60401362000, ОКТМО 60701000001,
ОКОГУ 4210007, ОКФС 14, ОКОПФ 75403
Тел./факс: (863) 243-68-65
E-mail: mdoy121rostov@mail.ru
№ 149 от 16.07 2018г.

Главному государственному инспектору г. Ростова-на-Дону – Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РО подполковнику внутренней службы

В. Н. Гладкову

Заведующего МБДОУ № 121

Гордиенко О. Н.

МБДОУ № 121 сообщает, что на 16.07.2018 г. устранены нарушения предписания № 143-6 / 1 / 1 от 29.06.2018 г. «об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

№ пункта предписания	Выявленное нарушение	Отметка о выполнении
1, 7, 8, 9, 11, 12	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом групп 3, 7, 9, 10, 11 и изостудии отсутствует световое табло «Выход»	Световое табло установлено. Акт выполненных работ прилагаем. *
2	На объекте защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Проверка огнезащитной обработки (пропитки) проведена 15.07.2018 г.
3, 5	На объекте защиты помещения различных классов	Запрошено финансирование на

исполнен
В. Н. Гладков
16.07.18

	<p>функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение Ф5.2 не отделен от коридора здания Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 этаж район группы №9; 2) 3 этаж район изостудии. 	<p>выполнение данных работ на 2019 г.</p> <p>Будет исполнено по мере выделения финансирования в 2019 году.</p> <p>Копию письма о запросе финансирования прилагаем.</p>
4, 6, 10, 13	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в складском помещении отсутствует пожарная сигнализация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) район группы 9, 3 этаж; 2) район изостудии, 3 этаж; 3) кладовая муз. зала, 2 этаж; 4) уличная кладовая. 	<p>Пожарная сигнализация установлена по п. 4, 6, 10.</p> <p>Акт выполненных работ прилагаем.</p> <p>В уличной кладовой будет установлена до 01.09.2018 г.</p> <p>*</p>
14	<p>На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>Расчет категорий на объекте есть, на дверях помещений складского назначения категории указаны.</p> <p>Копию расчетов прилагаем.</p>

